



# 地盤改良工事施工状況



# 土壤調査状況



# アスベスト調査状況



# 汚染土壌対策工事



# SFホールド

## 地盤強化グラウト工



# SFホールドⅡ (定置2SET)

## 地盤強化グラウト工



工事件名 新河岸水再生センター内道路施設修繕工事  
施工場所 新橋区新河岸三丁目1番1号(新河岸水再生センター内)  
撮影対象 令和2年3月14日  
地盤強化グラウト工  
材料4袋(袋硬化材)  
118袋×160kg=2560kg  
(25袋×54kg)

工事件名 新河岸水再生センター内道路施設修繕工事  
施工場所 新橋区新河岸三丁目1番1号(新河岸水再生センター内)  
撮影対象 令和2年3月14日  
地盤強化グラウト工  
材料4袋(袋硬化材)  
20袋×160kg=3200kg  
(25袋×54kg)

# SFホールドⅡ (定置4SET)

## 地盤強化グラウト工

